



Body byly určeny nezávisle dvakrát metodou GNSS  
Kosč - kolík (ohrožen stavební činností)

280

450/1

456-1796  
stoupek

286-1  
st.mezník

41/1

19.00  
situace podlaží dřevěného plotu

396/18

396/9

1307/3

450/2

285

456-1804  
Kosč

1307/10

7.75

Kosč  
456-1826

Kosč  
456-1824

450/4

396/8

289

st.mezník  
302-14

396/13